

## 2022 年治非煤矿山企业“双随机、一公开” 部门联合双随机检查事项

- 1.防排水设施、顶板边帮和采空区管理是否到位；
- 2.地下矿山安全出口、机械通风系统、提升运输系统是否健全完善；
- 3.露天矿山是否存在高陡边坡、违规爆破、一面墙开采；
- 4.排土场是否存在一面坡排土，抗滑和防排水措施是否到位；
- 5.尾矿库坝体是否稳定，排渗排洪设施是否完好，汛期安全防范措施和值班值守制度是否落实；
- 6.是否正常开展经营活动；
- 7.经营场所是否与营业执照上一致；
- 8.是否报送年度报告（年检）；
- 9.是否在显著位置亮证经营；
10. 是否有其他违法行为；

## 2022 年非煤矿山企业“双随机、一公开” 部门双随机检查事项

11. 安全生产许可证有效期；
12. 地下矿山安全出口、机械通风系统、提升运输系统是

否健全完善；

13. 防排水设施、顶板边帮和采空区管理是否到位；

14. 露天矿山是否存在高陡边坡、违规爆破、一面墙开采；

15. 排土场是否存在一面坡排土，抗滑和防排水措施是否到位；

16. 尾矿库坝体是否稳定，排渗排洪设施是否完好，汛期安全防范措施和值班值守制度是否落实。

## **2022 年危险化学品企业“双随机、一公开” 部门双随机检查事项**

1.人员培训和持证上岗情况；

2.劳动防护用品佩戴和使用情况；

3.发包或出租企业，依法履行安全管理职责情况；

4.依法依规取得相关安全许可证情况；

5.主要负责人履职情况；

6.安全设备的依法管理情况；

7.隐患排查治理机制情况。

## **2022 年冶金工贸企业“双随机、一公开” 部门联合双随机检查事项**

17. 是否健全完善有限空间作业安全责任制、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程及安全风险分级管控制度；

18. 是否对有限空间作业场所及危险有害因素进行辨识、对照《工贸企业有限空间参考目录》确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况、建立有限空间管理台账或及时更新情况；

19. 是否在有限空间作业场所设置明显安全警示标志，未进行安全风险告知；

20. 是否对涉有限空间作业相关人员（含现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员）开展针对性安全知识、技能和应急处置培训教育合格或应持特种作业证而未持证即上岗作业。

21. 作业前是否开展安全交底和有限空间作业安全条件再确认工作即开始作业；

22. 是否开展实战性质的应急救援演练或按“脚本”开展“演戏”式应急演练，未对演练情况进行记录、总结、评估。

23. 是否正常开展经营活动；

24. 经营场所是否与营业执照上一致；

- 25.是否报送年度报告（年检）；
- 26.是否在显著位置亮证经营；
- 27.是否有其他违法行为。

## **2022 年冶金工贸企业“双随机、一公开” 部门双随机检查事项**

- 28.是否健全完善有限空间作业安全责任制度、有限空间作业审批制度、有限空间作业现场安全管理制度、有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度、有限空间作业应急管理制度、有限空间作业安全操作规程及安全风险分级管控制度；
- 29.是否对有限空间作业场所及危险有害因素进行辨识、对照《工贸企业有限空间参考目录》确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况、建立有限空间管理台账或及时更新情况；
- 30.是否在有限空间作业场所设置明显安全警示标志，未进行安全风险告知；
- 31. 是否对涉有限空间作业相关人员（含现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员）开展针对性安全知识、技能和应急处置培训教育合格或应持特种作业证而未

持证即上岗作业。

32.作业前是否开展安全交底和有限空间作业安全条件再确认工作即开始作业；

6.是否开展实战性质的应急救援演练或按“脚本”开展“演戏”式应急演练，未对演练情况进行记录、总结、评估。

（此件公开发布）